


MEMORANDUM

暉鼎資源管理股份有限公司 備 忘 錄

TO 各清除機構 DATE: 102 年 7 月 9 日

FROM : 暉鼎資源管理(股)公司  SHEET NO. : 1 OF 1

Subject : 有關烏日廠將嚴格管制捲筒狀廢塑膠(布)條及塊狀大型廢塑(橡)膠進廠，如說明，請查照。

Ref No. : H-13-070901

說明：

- 一、捲筒狀廢塑膠(布)條或塊狀之大型廢塑(橡)膠均屬不適燃廢棄物，倘無先行裁切前處理，進廠後將會導致焚化廠架橋。烏日廠近日因處理被夾帶進廠的大型廢塑(橡)膠，導致出灰器嚴重架橋，無法正常排放灰渣，耗費大量人力及時間進行狀況排除，嚴重影響烏日廠正常運轉。
- 二、焚化爐是否正常運作，與各清除機構之清運車輛能否順利進廠息息相關，本公司已致力於焚化爐之操作，俾使清運車輛均能正常進廠，倘若接收到被夾帶進廠之不適燃廢棄物，將使得操作人員功虧一簣，相對將影響 貴公司清運車輛進廠之順暢性。
- 三、本公司將請平台人員更加嚴格執行進廠廢棄物之檢查，倘經查獲 貴公司車輛夾帶有不可燃或不適燃廢棄物進廠時，將依烏日廠進廠管理要點第八條處置，禁止該違規車輛進廠一個月至三個月
- 四、請惠知 貴屬所有人員確實依前述規定辦理，以免因違規遭計點及停權之處分。

CC. 暉鼎資源管理股份有限公司 施雲鵬總經理

倫鼎股份有限公司 黃秋芬經理

信鼎技術服務股份有限公司 郭育誌廠長